

Instalace ovladačů na Windows 7

Před instalací ovladačů pro jBotBran je nutné vypnout ověření podpisu ovladačů ve Windows. Ve Windows 7 existují dvě metody – permanentní a dočasná.

Pro permanentní zakázání ověření ovladačů, vyberte Start → Všechny programy → Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek a vyberte možnost „Spustit jako správce“.

Do příkazového řádku zadejte tyto příkazy a odentrujte:


```
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
```

```
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
```

Po restartu počítače bude permanentě zakázána kontrola podpisu ovladačů.

Pro dočasné zakázání kontroly ovladačů (do příštího startu systému):

1. Restartujte počítač a mačkejte klávesu F8, dokud se nedostanete do nabídky pokročilých možností startu systému (na některých počítačích budete muset nejprve zmáčknout F2 pro otevření možností startu systému a poté F8 pro pokročilé možnosti):



2. Klávesovými šipkami vyberte možnost Zakázat kontrolu podpisu ovladačů a stiskněte enter.

Po zakázání kontroly ovladačů připojte jBotBrain do USB portu a po vyžádání operačním systémem vyberte správnou cestu k ovladačům. Ovladače se nacházejí ve složce, kde máte nainstalováno prostředí jBlocks, například:

C:\Program Files (x86)\Mechatronic Education\jBlocks\drivers

Je nutné nainstalovat dvě sady ovladačů, jednu pro Konzolový a druhou pro Upload režim.