



Instalace ovladačů na Windows 8.1

Před instalací ovladačů pro jBotBran je nutné vypnout ověření podpisu ovladačů ve Windows.


Otevřete **nastavení** počítače a vyberte možnost **Aktualizace a obnovení**:




Then select the Recovery option:





Pod položkou **obnovení** najdete sekci **Spuštění s upřesněným nastavením** a klikněte na tlačítko **Restartovat**:




Po restartu vyberte položku **Odstranit potíže**:




Přesuňte se do sekce **Upřesnit možnosti** a **Nastavení spouštění**:



Znovu klikněte na tlačítko **Restartovat**:



Po stratu systému vyberte možnost 7 (zakázat vynucení podpisu ovladačů) **stisknutím klávesy F7**:



Zakázání kontroly ovladačů je pouze dočasné, kontrola bude automaticky obnovena po dalším startu systému.

Po zakázání kontroly ovladačů připojte jBotBrain do USB portu a po vyžádání operačním systémem vyberte správnou cestu k ovladačům. Ovladače se nacházejí ve složce, kde máte nainstalováno prostředí jBlocks, například:

C:\Program Files (x86)\Mechatronic Education\jBlocks\drivers

Je nutné nainstalovat dvě sady ovladačů, jednu pro Konzolový a druhou pro Upload režim.